

Návod k provozu

Zapnutí

Pinpointer by měl být vzdálený nejméně 30 cm od jakéhokoliv kovového objektu, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (5). Ozvě se dvakrát zvukový signál a LED (3) se rozsvítí.

Když bude ukončena kalibrace, krátký zvukový signál označí, že je pinpointer připraven k použití.

Pokud bude zaznamenán kovový předmět, vibrace* i zvukový signál společně zesílí. Pokud je hledaný předmět velmi blízko pinpointeru, zvukový tón bude nepřetržitý.

Vypnutí

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (5). Ozvou se tři krátké tóny a pinpointer se vypne.

Alarm proti ztrátě

Pokud je pinpointer zapnutý, ale není používán po dobu cca 3 minut, ozvě se dlouhý zvukový signál, který se bude opakovat každých 10 sekund do té doby, než s ním budete opět pracovat.

Pokud však pinpointer nepoužijete po dobu pěti minut, automaticky se vypne.

Slabá baterie

Slabou baterii indikuje blikající LED světlo* (3).

Pokud je stav nabité baterie kriticky nízký, pinpointer se vypne.

Citlivost*

Pro zvýšení citlivosti, stiskněte + (6). Pokud bude dosažena maximální citlivost (úroveň 5), ozvě se dlouhý zvukový signál.

Pro snížení citlivosti, stiskněte – (7). Pokud bude dosažena minimální citlivost (úroveň 1), ozvě se dlouhý zvukový signál.

Tón ID pro železo*

Chcete-li zapnout Tón ID pro železo, stiskněte a podržte + (6) po dobu tří sekund. Ozvě se jeden dlouhý zvukový signál.

Pokud je pinpointer blízko u cíle:

Přerušovaný štěbetavý tón nad místem detekce označí železný cíl.

Tón ID pro železo je efektivní, pokud je pinpointer 10–15 mm od železného cíle.

Pro vypnutí Tónu ID pro železo, stiskněte a podržte – (7) po dobu tří sekund. Ozvě se jeden dlouhý zvukový signál.

Identifikace zvukem*

Pro zapnutí zvukových tónů (výchozi), stiskněte a podržte + (6) a zároveň zapněte pinpointer.

Pro vypnutí zvukových tónů, stiskněte a podržte – (7) a zároveň zapněte pinpointer.

Predupozdornění ob uteré Pokud pinpointer vklíněn, ale ne je využíván v délce přibližně 3 minut, zařízení vydá dvojnásobný upozorňující signál. Tento signál se opakuje každých 10 sekund.

Pro využití zvukových tónů je využíván až po posledním nastavení.

Tovární nastavení

Na výrobním pinpointeru stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (5). Po zaznění dvou dlouhých signálů, držte tlačítko dalších pět sekund. Jeden dlouhý tón následovaný dvěma krátkými tóny bude znamenat, že tovární nastavení je dokončeno.

Běžná údržba

Pro zachování a vodotěsnosti/vodeodolnosti, dbejte na to, že O-kroužek na uzávěru baterie je pravidelně mazán silikonovou vazelinou.

Pro snížení citlivosti, stiskněte – (7). Pokud bude dosažena minimální citlivost (úroveň 1), ozvě se dlouhý zvukový signál.

* Pouze PRO-FIND 35



Instructions d'utilisation

Mise en route

Placez la sonde à une distance minimale de 300 mm/1' de tout objet métallique, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (5). L'unité émet deux bips sonores et la LED (3) s'allume.

Une fois le calibrage automatique terminé, un bip court indique que le pointeur de centrage est prêt.

En cas de détection, les vibrations* s'intensifient et l'unité émet des bips de plus en plus rapprochés. Lorsque l'objet détecté est très proche de la sonde, les bips laissent place à un signal sonore continu.

Mise hors tension Appuyez sur le bouton d'alimentation (5). Le pointeur de centrage émet trois bips courts puis s'éteint.

Alarme d'inactivité

Le pointeur de centrage émet un long bip d'alerte lorsqu'il est allumé, mais qu'il est incapable depuis environ 3 minutes. Il continue d'émettre le bip d'alerte toutes les 10 secondes jusqu'à ce qu'il détecte une cible.

Le pointeur de centrage s'éteint automatiquement après 5 minutes supplémentaires d'inactivité.

Batterie faible

La LED clignote pour indiquer un niveau de batterie faible* (3).

Le pointeur de centrage s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible.

Sensibilité*

Pour accroître la sensibilité, appuyez sur + (6). Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau maximum de sensibilité est dépassé (niveau 5).

Pour réduire la sensibilité, appuyez sur – (7). Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau minimum de sensibilité est dépassé (niveau 1).

Identification sonore des métaux ferreux* Pour activer l'identification sonore des métaux ferreux, tenez le pointeur de centrage éloigné de

tout objet en métal, puis maintenez le bouton + (6) enfoncé pendant 3 secondes. Le pointeur émet un bip long.

Lorsque le pointeur est à proximité de la cible : Des tonalités de détection stridentes et non continues indiquent une cible ferreuse.

Pour que l'identification sonore des métaux ferreux soit efficace, la sonde doit se trouver à 10–15 mm (env. ½") d'un objet ferreux.

Pour désactiver l'identification sonore des métaux ferreux, maintenez le bouton – (7) enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le pointeur émette un bip long.

Indicateur sonore*

Pour activer l'indicateur sonore (par défaut), maintenez le bouton + (6) enfoncé lors de la mise en route du pointeur de centrage.

Pour désactiver l'indicateur sonore, maintenez le bouton – (7) enfoncé lors de la mise en route du pointeur de centrage.

Si vous n'appuyez ni sur + (6) ni sur – (7) lors de la mise en route du pointeur de centrage, celui-ci reste paramétré sur le dernier mode sonore utilisé.

Retour aux réglages d'usine

Lorsque le pointeur de centrage est éteint, maintenez le bouton d'alimentation (5) enfoncé. Lorsque le pointeur émet deux bips longs, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes supplémentaires. Le pointeur émet un bip long, puis deux bips courts, pour indiquer le retour aux réglages d'usine.

Batterie faible

La LED clignote pour indiquer un niveau de batterie faible* (3).

Le pointeur de centrage s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible.

Sensibilité*

Pour accroître la sensibilité, appuyez sur + (6).

Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau maximum de sensibilité est dépassé (niveau 5).

Pour réduire la sensibilité, appuyez sur – (7).

Le pointeur émet un bip long lorsque le niveau minimum de sensibilité est dépassé (niveau 1).

Identification sonore des métaux ferreux*

Pour activer l'identification sonore des métaux ferreux, tenez le pointeur de centrage éloigné de

Инструкции по эксплуатации

Включение

Убедитесь, что рабочая область пинпоинтера находится на расстоянии не менее 300 мм/1' от металлических предметов, а затем нажмите и удерживайте «+» (6) в течение 3 секунд. Вы услышите один длинный звуковой сигнал.

Когда пинпоинтер находится вблизи цели:

Прерывистые сигналы различной продолжительности указывают на железосодержащую цель. Индикация железосодержащих целей эффективно работает в том случае, когда рабочая область устройства находится в 10–15 мм (около ½ дюйма) от железосодержащего объекта.

Когда автомагнитола будет завершена, Вы услышите короткий звуковой сигнал, информирующий о готовности устройства к работе.

Если пинпоинтер обнаружил цель, то по мере приближения к ней будет нарастать вибрация* и периодичность звуковых сигналов. Когда цель расположена в непосредственной близости от пинпоинтера, звуковой сигнал становится непрерывным.

Чтобы отключить индикацию железосодержащих целей

нажмите и удерживайте «–» (7) в течение 3 секунд, пока устройство не выдаст один длинный сигнал.

Пороговый тон*

Чтобы активировать пороговый тон (функция по умолчанию), при включении пинпоинтера нажмите и удерживайте «+» (6).

Чтобы деактивировать пороговый тон

при включении пинпоинтера нажмите и удерживайте «–» (7).

Если при включении пинпоинтера кнопки «+» (6) или «–» (7) не нажимать, устройство перейдет в режим порогового тона, который использовался в предыдущий раз.

Возврат к заводским настройкам

Когда пинпоинтер выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания (5). После того как устройство выдаст два длинных звуковых сигнала, удерживайте эту кнопку еще 5 секунд. Когда возврат к заводским настройкам будет завершен, Вы услышите один длинный и два коротких сигнала.

Низкий заряд батареи

Если батарея разряжена, начинает мигать светодиод* (3).

Когда заряд батареи снижается до критического значения, пинпоинтер автоматически выключается.

Чувствительность*

Чтобы увеличить чувствительность, нажмите «+» (6). При достижении максимальной чувствительности (уровень 5) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Чтобы уменьшить чувствительность

нажмите «–» (7). При достижении минимальной чувствительности (уровень 1) устройство выдаст длинный звуковой сигнал.

Индикация железосодержащих целей*

Чтобы задействовать функцию индикации железосодержащих целей, убедитесь, что вблизи

Instrucciones de uso

Encendido

Aleje la sonda un mínimo de 300mm/1' de cualquier objeto metálico y presione el botón de encendido (5). El aparato emitirá dos señales acústicas y se iluminará el LED (3).

Cuando el localizador se encuentra cerca del objetivo:

Si la detección emite tonos modulados e interrumpidos, esto indica que el localizador está listo para usarse.

Cuando se presenta una detección, la vibración* se intensifica y los sonidos se emiten de manera cada vez menos espaciada. Si el objeto detectado se encuentra a una distancia muy corta de la sonda, el sonido se vuelve un tono continuo.

Apagado

Presione el botón de encendido (5). Sonarán tres señales acústicas breves y el localizador se apagará.

Indicación de audio*

Para ENCENDER los tonos de audio (por defecto), mantenga presionado + (6) al encender el localizador.

Para APAGAR los tonos de audio, mantenga presionado – (7) al encender el localizador.

Si no se presiona + (6) o – (7) al encender el localizador, se seleccionará por defecto el último modo de audio empleado.

Restablecimiento de fábrica

Con el aparato apagado, mantenga presionado el botón de encendido (5). Siga presionándolo durante otros 5 segundos después de escuchar las dos señales acústicas largas. Una señal acústica larga seguida de dos señales más cortas indica que se ha completado el restablecimiento de fábrica.

Batería fraca

El centelleo de un LED* (3) indica que la batería está baja.

Si la batería alcanza un nivel excesivamente bajo, el localizador se apagará automáticamente.

Sensibilidad*

Para aumentar la sensibilidad, presione + (6).

Si se rebasa la sensibilidad máxima (nivel 5), sonará una señal acústica larga.

Mantenimiento general

Para mantener un sellado resistente al agua* y las salpicaduras, asegúrese de que la junta tórica de la tapa de la batería se lubrique periódicamente con grasa de silicona.

No permita que la tapa de la batería se golpee ni se caiga.

Verifique siempre que la junta tórica y los tornillos rosados de la tapa de la batería se encuentren libres de polvo, tierra y arena.

* Solo PRO-FIND 35

Tono de identificación de materiales ferrosos*

Para habilitar el tono de ident