



#### We Change People's Fortunes



**PRO-ALLOY**  
Gold Purity Tester



- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Leštící hrot        | 7. ON/OFF ovladač           |
| 2. Kryt zkušební sondy | 8. Kalibrační knoflík       |
| 3. Měřící hrot         | 9. Zkušební deska           |
| 4. Zkušební sonda      | 10. Krokovorka (-)          |
| 5. Červený (+) kabel   | 11. Zemnící sonda (-)       |
| 6. Ručička             | 12. Černý zemnící (-) kabel |

DŮLEŽITÉ

- ✓ Pro dosažení nejlepších výsledků, musí být tento přístroj kalibrován před každým použitím pomocí známého 18 karátového zlata.
  - ✓ Po použití vždy zakryjte sondu krytem

IMPORTANTE

- ✓ Para melhores resultados, esse medidor deve ser calibrado antes de cada uso para a zona de 18Kt com um pedaço de ouro de 18 quilates.
  - ✓ Após o uso, sempre substitua a capa da solda de teste

ВАЖНО

- ✓ Чтобы достичь наилучших результатов работы, перед каждым применением следует откалибровать данный измерительный прибор с помощью проверенного образца золота 750 пробы (18 карат). При этом стрелка прибора должна находиться в области «18К».
  - ✓ По окончании работы всегда надевайте колпачок измерительного датчика.

## 重要信息

- ✓ 为获得最佳结果，在使用前必须通过一块18K黄金校准该仪表的18K黄金区域。
  - ✓ 使用后始终将测试探头盖放回原位。

## **IMPORTANTE**

- ✓ Para obtener los mejores resultados, este medidor debe calibrarse antes de cada uso a la zona de 18 Kt usando una pieza de oro comprobada de 18 quilates.
  - ✓ Despues de usar el medidor, no olvide volver a colocarle la tapa

**IMPORTANT**

- ✓ Pour garantir les meilleurs résultats, avant chaque utilisation, calibrez le testeur sur la zone 18 carats à l'aide d'un morceau d'or 18 carats avéré.
  - ✓ Remettez toujours le capuchon de protection sur la sonde après chaque utilisation.

AR

- للحصول على أفضل النتائج يجب معايير جهاز القياس هذا قبل كل استخدام على نطاق 18 قيراط باستخدام قطعة ذهب عيار 18 قيراط.
  - احرص دائمًا على تغيير غطاء مجس الاختبار بعد الاستخدام

## ЧУХАЛ МЭДЭЭЛЭЛ

- ✓ Хамгийн оновчтой ажиллуулахын тулд энэ тооолуурыг ашиглах бүрйин өмнө 18 каратын алтаар 18 каратын бүсэд тохицуулах ёстой.
  - ✓ Ашигласны дараа шалгах бағажийн тагийг үргэлж таглаарай.

<b>Europe</b>	+420 731 102 713	info@lovepolakadu.cz
<b>Sevemní, Jizn &amp; Stredni Amerika</b>	+1 630 401 8150	info@lovepolakadu.cz
<b>Sredni, Východ &amp; Afrika</b>	+971 4 254 9995	minelab@minelab.ae
<b>Austrálie, Asie &amp; Oceania</b>	+61 8 8238 0888	minelab@minelab.com.au
<b>4901-0207-1</b>		

## Rychlý start

1. Zapojte červený '+' kabel (5) do '+' zdírky na přístroji
2. Zapněte přístroj (7)
3. Položte zlato na zkušební desku (9)
4. Pro přesné měření na různá místa zlata přiložte měřící hrot (3) zkušební sondy (4)
5. Zaměřte se na opotřebená místa
6. Pokud získáte pokaždé jiné výsledky, použijte leštící hrot (1) a test zopakujte

## Kalibrace

1. Zapojte červený '+' kabel (5) do '+' zdírky na přístroji
2. Zapněte přístroj (7)
3. Použijte 18 karátové zlato jako vzorek, otáčejte kalibračním knoflíkem (8) dokud ručička (6) nebude uprostřed 18 kt na stupničce

## Testování malé plochy

1. Zapojte červený '+' kabel (5) do '+' zdírky na přístroji
2. Zapněte přístroj (7)
3. Připojte černý zemník kabel sondy (12) do '-' zdírky. Hromot zemník sondy (11) se dotkněte zlata, nebo připojte krokosvorku (10) na zlato. V tomto případě nemusí být zlato na zkušební desce
4. Pro přesné měření na různá místa zlata přiložte měřící hrot (3) zkušební sondy (4)

CZ

## Inicio rápido

1. Conecte el cable rojo '+' (5) en cualquiera de los dos enchufes '+' del medidor
2. Encienda el medidor (7)
3. Coloque el oro sobre la placa de puesta a tierra (9)
4. Coloque la punta de prueba por contacto (3) de la sonda de prueba (4) en varias zonas de la pieza de oro para obtener una lectura precisa

ES

3. Use una pieza de oro de 18 quilates a modo de muestra y gire la perilla de calibración hasta que la aguja (6) apunte hacia el centro de la zona de 18 Kt

## Pruebas de zonas pequeñas

1. Conecte el cable rojo '+' (5) en cualquiera de los dos enchufes '+' del medidor
2. Encienda el medidor (7)
3. Conecte el cable negro de la sonda de puesta a tierra (12) en el enchufe '-'. Toque el oro con la punta de la sonda de puesta a tierra, o bien acople la pinza de cierre suministrada (10) a la sonda de puesta a tierra (11) y prese el oro con la pinza (de esta manera no hace falta poner el oro sobre la placa de puesta a tierra)
4. Coloque la punta de prueba por contacto (3) de la sonda de prueba (4) en varias zonas de la pieza de oro para obtener una lectura precisa

## Inicio rápido

1. Conecte o cabo vermelho '+'(5) no soquete '+' do medidor
2. Ligue o medidor (7)
3. Coloque o ouro na placa de aterramento (9)
4. Coloque a ponta de teste (3) da sonda de teste (4) em várias áreas no ouro para obter uma leitura mais precisa
5. Concentre-se nas áreas com mais desgaste
6. Se você obtiver diferentes leituras a cada vez, use a lixa ou ponta de polimento para limpar uma área e refaça o teste

## Calibração

1. Conecte o cabo vermelho '+'(5) no soquete '+' do medidor
2. Ligue o medidor (7)
3. Usando uma amostra de ouro de 18 quilates, gire o botão de calibração até que o ponteiro (6) aponte para o centro da zona de 18 quilates

## Teste em áreas pequenas

1. Conecte o cabo vermelho '+'(5) no soquete '+' do medidor
2. Ligue o medidor (7)
3. Conecte o cabo preto da sonda de aterramento (12) ao soquete '-'. Coloque a ponta da sonda de aterramento em contato com o ouro ou conecte a presilha fornecida (10) à sonda de aterramento (11) e a presilha ao ouro (dessa maneira, o ouro não precisa ser colocado na placa de aterramento)
4. Coloque a ponta de teste (3) da sonda de teste (4) em várias áreas no ouro para obter uma leitura mais precisa

PT

## Démarrage rapide

1. Branchez le câble rouge + (5) dans l'une des prises + du testeur
2. Mettez le testeur en marche (7)
3. Placez le morceau d'or sur la plaque de mise à la terre (9)
4. Placez la pointe de touche (3) de la sonde (4) sur plusieurs zones du morceau d'or afin d'obtenir une mesure précise
5. Concentrez-vous sur les zones d'usure
6. Si la valeur indiquée diffère à chaque test, nettoyez la zone à l'aide de l'embout de polissage, puis réessayez

FR

## Test sur zones réduites

1. Branchez le câble rouge + (5) dans l'une des prises + du testeur
2. Mettez le testeur en marche (7)
3. Branchez le câble noir de la sonde de mise à la terre (12) dans la prise – du testeur. Mettez en contact la sonde de mise à la terre et le morceau d'or ou montez la pince crocodile fournie (10) sur la sonde de mise à la terre (11), puis saisissez le morceau d'or à l'aide de la pince (dans ce cas, il est inutile de placer l'or sur la plaque de mise à la terre)
4. Placez la pointe de touche (3) de la sonde (4) sur plusieurs zones du morceau d'or afin d'obtenir une mesure précise

## Быстрый запуск

1. Подсоедините красный кабель с отметкой «+» (5) к одному из двух гнезд измерительного прибора, отмеченных знаком «+».
2. Включите измерительный прибор с помощью выключателя (7).
3. Поместите образец золота на пластину заземления (9).
4. Прикладывайте наконечник (3) измерительного датчика (4) к образцу золота в нескольких местах, чтобы получить точную индикацию.
5. Тщательно исследуйте области сильного износа.
6. Если прибор каждый раз выдаёт новые показания, воспользуйтесь шлифовальным наконечником или напильником, чтобы очистить соответствующий участок поверхности, а затем повторите измерение.

## Калибровка

1. Подсоедините красный кабель с отметкой «+» (5) к одному из двух гнезд измерительного прибора, отмеченных знаком «+».
2. Включите измерительный прибор с помощью выключателя (7).

## Исследование небольших образцов

1. Подсоедините красный кабель с отметкой «+» (5) к одному из двух гнезд измерительного прибора, отмеченных знаком «+».
2. Включите измерительный прибор, нажав на выключатель (7).
3. Подсоедините черный кабель датчика заземления (12) к гнезду, отмеченному знаком «-». Прикоснитесь к золоту наконечником датчика заземления или подсоедините прилагаемый зажим (10) к датчику заземления (11), а затем прикрепите зажим к исследуемому образцу (при этом образец золота не обязательно лежать на пластину заземления).
4. Прикладывайте наконечник (3) измерительного датчика (4) к образцу золота в нескольких местах, чтобы получить точную индикацию.

RU

3. مع استخدام قطعة ذهب 18 قيراط أدر مفتاح المعايرة إلى أن تشير الأيرة (6) إلى منتصف نطاق 18 قيراط

AR

1. انزل الكابل الأحمر '+' (5) في أحد المقابس '+ بجهاز القياس (7).
2. ضع قطعة ذهب على سطح التاريض (9).
3. ضع سن الاختبار التلاميسي (3) لمحس الاختبار (4) على الذهب في عدة أجزاء لتحصل على القراءة الدقيقة.

3. 以18K黄金为例，转动校准旋钮直到指针 (6) 指向18K黄金区域的中心

ZH

## 测试小片区域

1. 将红色“+”电缆 (5) 插入仪表上的“+”插口
2. 启动仪表 (7)
3. 将黑色接地探头电缆 (12) 连接到“-”插口。使用接地探头端头接触黄金，或将附带的鳄鱼夹 (10) 连接至接地探头 (11) 并夹住黄金 (这样就无需将黄金置于接地板上)。
4. 将测试探头 (4) 的接触测试端头 (3) 置于黄金的多个区域，以获取准确读数

## 快速启动

1. 将红色“+”电缆 (5) 插入仪表上的“+”插口
2. 启动仪表 (7)
3. 将黄金置于接地板上 (9)
4. 将测试探头 (4) 的接触测试端头 (3) 置于黄金的多个区域，以获取准确读数
5. 重点关注高磨损区域
6. 如果您每次获取的读数不同，请用磨头或锉刀清理某个区域，然后重新测试

## 校准

1. 将红色“+”电缆 (5) 插入仪表上的“+”插口
2. 启动仪表 (7)

## Точув завар

1. Улаан өнгөтэй '+' кабельгыг (5) тоолуурын '+' эм залгурт оруулна уу
2. Тоолуурыг (7) асаана уу
3. Алтыг газардуулах хавтан (9) дээр тавина уу
4. Зөв заалгахын тулд шалгах багажийн (4) тэмтрүүлийн үзүүрийг (3) алт дээр олон газар тавьж үзэн уу
5. Их элэгдэлтэй хэсэгт төвлөрөн уу
6. Хэрэв таныг шалгах бурд веер зааж байвал алт нэг хэсгийг цэвэрлэхийн тулд өнгөлөгч үзүүрэг эсвэл хурай ашиглана уу

MN

## Тохиуруулга

1. Улаан өнгөтэй '+' кабельгыг (5) тоолуурын '+' эм залгурт оруулна уу
2. Тоолуурыг (7) асаана уу
3. 18 каратын алтыг дээж болгон ашиглаж, үзү (6) 18 каратын бусийн төвийг заатал тохиууллын товлуулрыг эргүүлнэ уу

## Жижиг талбайт шалгах

1. Улаан өнгөтэй '+' кабельгыг (5) тоолуурын '+' эм залгурт оруулна уу
2. Тоолуурыг (7) асаана уу
3. Хар өнгөтэй газардуулах кабельгыг (12) эм залгурт холбоно уу. Алтанд авцуулхын тулд газардуулах багажийн үзүүрийг ашиглаж эсвэл дагалдагхан хавчарыг (10) газардуулах багажид бэхэлж, алтыг хавчина уу (ингэснээр алтыг газардуулах хавтан дээр тавих хэрэггүй болно.)
4. Зөв заалгахын тулд шалгах багажийн (4) тэмтрүүлийн үзүүрийг (3) алт дээр олон цэгт тавьж үзэн уу